

PROTOCOLO PROCON/TO
Sob o nº 3468

14 JUN 2018

Iracema
PROCON de Palmas-TO
11-310500-0



São Paulo, 06 de junho de 2018.

A
Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor - PROCON/TO
Quadra 104, Sul, Rua SE-09, Lote 36, Plano Diretor Sul
Palmas – TO
CEP 77020-024


Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do relatório periódico referente ao Recall dos veículos Polaris RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, fabricados entre julho de 2014 e outubro de 2015, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 06 de junho de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: Relatório de Acompanhamento de Recall

PROTOCOLADO
Sob o nº 3468

14 JUN 2018

PROTOCOLADO
Palmira Suniga
PROCON de Palmas-TO
14 JUN 2018

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglioni**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos Polaris RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, fabricados entre julho de 2014 e outubro de 2015 ("Recall"), objeto do chamamento nº 08012.005045/2015-38, encontra-se em andamento, sendo que desde 03 de novembro de 2015 (data do chamamento ao Recall), até a presente data, 152 (cento e cinquenta e dois) veículos foram reparados.

Desta forma, desde a data de início da campanha, dos 207 (duzentos e sete) veículos sujeitos ao Recall, 152 (cento e cinquenta e dois) deles foram consertados pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) 17 (dezesete) veículos no Estado de Alagoas; (b) 1 (um) veículo no Estado da Bahia; (c) 12 (doze) veículos no Estado do Ceará; (d) 3 (três) veículos no Estado do Distrito Federal; (e) 2 (dois) veículos no Estado do Espírito Santo; (f) 1 (um) veículo no Estado de Goiás; (g) 8 (oito) veículos no Estado do Maranhão; (h) 6 (seis) veículos no Estado de Minas Gerais; (i) 10 (dez) veículos no Estado de Mato Grosso do Sul; (j) 1 (um) veículo no Estado de Mato Grosso; (k) 4 (quatro) veículos no Estado de Paraíba; (l) 1 (um) veículo no Estado de Pernambuco; (m) 5 (cinco) veículos no Estado do Paraná; (n) 2 (dois) veículos no Estado do Rio de Janeiro; (o) 1 (um) veículo no Estado do Rio Grande do Norte; (p) 1 (um) veículo no Estado de Rondônia; (q) 4 (quatro) veículos no Estado de Roraima; (r) 3 (três) veículos no Estado do Rio Grande do Sul; (s) 8 (oito) veículos no Estado de Santa Catarina; (t) 61 (sessenta e um) veículos no Estado de São Paulo; (u) 1 (um) veículo no Estado de Tocantins; restando pendentes de reparo 55 (cinquenta e cinco) veículos.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.



Estatística Geral	
Reparos realizados	73,43%
Reparos pendentes	26,57%
Total	100%

Reparos realizados por UF	
AL	17
BA	1
CE	12
DF	3
ES	2
GO	1
MA	8
MG	6
MS	10
MT	1
PB	4
PE	1
PR	5
RJ	2
RN	1
RO	1
RR	4
RS	3
SC	8
SP	61
TO	1
Total	152

Reparos pendentes por UF	
AL	2
BA	0
CE	8
DF	3
ES	0
GO	5
MA	1
MG	5
MT	2
MS	2
PB	3
PE	0
PR	2
RJ	0
RN	0
RO	0
RR	1
RS	7
SC	6



3NSVDE997FF373229	Z15VDE99LP	RZR-15; 1000XP; PS; WHT LT; LATIN
3NSVDE997FF437026	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP; PS; WHT LT; LATIN
3NSVDE997FF441674	Z15VDE99LP	RZR XP 1000
3NSVDE998FF378410	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE998FF385910	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE998FF440839	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE999FF381817	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE999FF385902	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE998FF385907	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE872FF378277	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVDE993FF437024	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE997FF371500	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE999FF371501	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE990FF385917	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE996FF385906	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE992FF371503	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE99XFF378411	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE993FF371509	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE998FF371506	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE992FF378418	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE999FF378416	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE993FF378413	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVBA876FF381370	Z15VBA87LJ	RZR S 900
3NSVBA877FF381376	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60; INMOLD; WHT; LATIN
3NSVBA879FF381377	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60; INMOLD; WHT; LATIN
3NSVBA87XFF381372	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60; INMOLD; WHT; LATIN
3NSVBE876FF440098	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60; PS; HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF440828	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE994FF381823	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE999FF439697	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE992FF441680	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE999FF427517	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE997FF385915	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA878FF381371	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE87XFF378270	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF381813	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE991FF382492	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF385914	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE997FF381816	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN

3NSVDE99XFF440843	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE879FF444243	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE875FF381433	Z15VBE87LT	RZR-15;900; 60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE872FF440096	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE873FF378272	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF437029	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE993FF439694	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE994FF385905	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF373231	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE996FF371505	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE996FF437020	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE877FF444242	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVDE991FF441707	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE997FF441707	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE994FF441678	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVBE878FF440099	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVDE992FF440836	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE999FF437030	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVBE876FF444247	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE877FF381434	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE878FF444248	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVDE995FF440832	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE995FF441690	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE998FF440842	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVBA870FF381381	Z15VBA87LJ	RZR® S 900 White Lightning
3NSVBA874FF381366	Z15VBA87LJ	RZR® S 900 White Lightning
3NSVDE992FF427522	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE997FF439696	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE993FF440831	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE997FF441691	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE999FF437027	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA870FF381378	Z15VBA87LJ	RZR® S 900 White Lightning
3NSVDE990FF441693	Z15VBA87LJ	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE879FF378275	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF427519	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE99XFF371507	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE991FF440830	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF439311	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE878FF444251	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl

3NSVBA873FF381374	Z15VBA87LJ	RZR® S 900 White Lightning
3NSVBE871FF444253	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE870FF440095	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBA87XFF381369	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE870FF378276	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF382493	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE871FF440106	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF427521	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE994FF385919	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE99XFF371510	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE99XFF385908	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA875FF381375	Z15VBA87LJ	RZR® S 900 White Lightning
3NSVBE877FF378274	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE871FF378271	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF437028	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF381815	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE999FF385916	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE999FF427520	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA878FF381368	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE870FF440100	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE875FF378273	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF385912	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE992FF385904	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE998FF437021	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF382494	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE991FF371508	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE99XFF437019	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE992FF385918	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA871FF381373	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE870FF381436	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE874FF440097	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE87XFF381430	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF440829	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE997FF440833	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF440834	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE870FF444244	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE876FF440103	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE878FF440104	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF441699	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN



SP	8
TO	0
Total	55

Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

Chassi	Modelo	
3NSVBA876FF381367	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE871FF381431	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE872FF440101	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF371502	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE990FF378417	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE990FF381818	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE990FF427518	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE992FF381819	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE993FF381814	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE994FF378419	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF378414	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE997FF373232	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE997FF382495	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE999FF381820	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE99XFF378408	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE991FF437023	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE995FF437025	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVBE874FF440102	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE87XFF440105	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBA879FF381380	Z15VBA87LJ	RZR-15; 900; 60; INMOLD; WHT; LATIN
3NSVDE993FF385913	Z15VDE99LP	RZR-15; 1000XP; PS; WHT LT; LATIN
3NSVBE872FF381437	Z15VBE87LT	RZR-15; 900;60; PS; HAV.RED;LATIN
3NSVBE873FF381432	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS
3NSVBE874FF444246	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS
3NSVBE876FF444250	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS
3NSVBE87XFF444249	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS
3NSVBE87XFF444252	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS
3NSVDE993FF441705	Z15VDE99LP	RZR XP 1000
3NSVDE994FF440840	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF441673	Z15VDE99LP	RZR XP 1000
3NSVDE996FF381824	Z15VDE99LP	RZR-15; 1000XP; PS; WHT LT; LATIN
3NSVDE996FF440841	Z15VDE99LP	RZR-15; 1000XP; PS; WHT LT; LATIN



3NSVDE996FF440838	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE872FF444245	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE879FF381435	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF440835	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF385909	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF373227	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF439310	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF371499	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF440837	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF373228	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE997FF378415	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF437022	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVFE994FF380357	Z15VFE99AV	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBA872FF381379	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF439695	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE996FF441679	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE997FF441710	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF373230	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF371504	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF385903	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF441676	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF441709	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF441712	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF440844	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF441685	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF441677	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF441694	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF440845	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF441686	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF441681	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF441695	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF441700	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF441687	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF441706	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE996FF441682	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE996FF441696	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE996FF441701	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE997FF441688	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE998FF441683	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN



3NSVDE998FF441697	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE998FF441702	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441675	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441689	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441692	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441708	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441711	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF441684	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF441698	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF441703	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVFE991FF427697	Z15VFE99AT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF378409	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE998FF382490	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF382491	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF381821	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF381822	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF385911	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
4XAVBE871FB939564	Z15VBE87AT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF378412	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V. Sas. Sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



**POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS
LTDA.**

Por seu representante Paulo Roberto Brancaglion