BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerck Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

PROTOCOLO PROCON/TO
Sob o nº 3998 hrs. ___:___
13 AGO 2019
Palmas/TO

Campinas, 29 de julho de 2019.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36
Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.000279/2013-27)
Tampa do tanque de combustível / Canister

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SF e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos veículos Roadster Spyder GS/RS/RT ano/modelo 2008/2009/2010 encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, 779 (setecentos e setenta e nove) proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir.

Desde a data de início da campanha, dos 1089 (um mil e oitenta e nove) veículos Roadster Roadster Spyder GS/RS/RT ano/modelo 2008/2009/2010 sujeitos ao Recall, 779 (setecentos e setenta e nove) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 310 (trezentos e dez) veículos. Dos 310 (trezentos e dez) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 544 (quinhentos e quarenta e quatro) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 545 (quinhentos e quarenta e cinco) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerck Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	1	1	0
AL	5	3	2
AM	8	1	7
AP	0	0	0
BA	12	12	0
CE	14	1	13
DF	22	20	2
ES	4	3	1
GO	14	14	0
MA	6	3	3
MG	72	58	14
MS	4	3	1
MT	6	5	1
PA	14	10	4
PB	5	2	3
PE	12	4	8
PI	1	1	0
PR	13	10	3
RJ	28	20	8
RN	16	13	3
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	22	21	1
SC	23	20	3
SE	1	1	0
SP	240	172	68
TO	1	0	1
S/R	545	381	164

S/R* = Unidades sem Registro

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

(I) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;
(II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;
(III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.
(IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes