

4



PROTÓCOLO 6176  
 Nº ÀS FLS Nº \_\_\_\_\_ SOB O Nº \_\_\_\_\_  
 HORA 21.08.2017  
 DE PALMAS/TO  
 PROTOCOLISTA  
 PROCON de Palmas

**BRP Brasil Motorsports Ltda.**  
 Rodovia Anhanguera Km 104  
 Loteamento Techno Park  
 Avenida James Clerk Maxwell, 230  
 13069-380, Campinas SP  
 Brazil  
 T 55 19.3113.9600  
 www.brp.com

Campinas, 10 de agosto de 2017.

**À**  
**FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON**  
**Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins**

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36  
 Palmas - TO - CEP: 77.020-024

**REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.005607/2012-09)**  
**Biela do Pedal de Freio**

Prezados Senhores,

**BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA**, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SF e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos veículos Roadster Spyder RT ano/modelo 2010 encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, 73 (setenta e três) proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir. Desde a data de início da campanha, dos " 97 (noventa e sete) veículos Roadster Spyder RT ano/modelo 2010 sujeitos ao Recall, 73 (setenta e três) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 24 (vinte e quatro) veículos. Dos 24 (vinte e quatro) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 86 (oitenta e seis) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 11 (onze) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:



**BRP Brasil Motorsports Ltda.**

Rodovia Anhanguera Km 104  
Loteamento Techno Park  
Avenida James Clerk Maxwell, 230  
13069-380, Campinas SP  
Brazil  
T 55 19.3113 9600  
www.brp.com

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	0	0	0
AL	0	0	0
AM	1	0	1
AP	0	0	0
BA	3	2	1
CE	4	4	0
DF	1	1	0
ES	1	1	0
GO	1	1	0
MA	0	0	0
MG	12	12	0
MS	0	0	0
MT	0	0	0
PA	1	1	0
PB	1	0	1
PE	2	1	1
PI	0	0	0
PR	5	4	1
RJ	4	3	1
RN	3	2	1
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	2	1	1
SC	2	2	0
SE	0	0	0
SP	43	34	9
TO	0	0	0
S/R	11	4	7

S/R\* = Unidades sem Registro

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

- (I) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;
- (II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;
- (III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.
- (IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
BRP BRASIL/MOTORSPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes