



PROTOCOLO PROCON/TO
Sob o nº 2562

08 MAI 2018

Irma Siniga
Banco de Palmas-TO
Nº 0000000

BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerk Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brasil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

PROTOCOLO PROCON/TO
Sob o nº 2562

08 MAI 2018

Palmas-TO

Campinas, 16 de abril de 2018.

À

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36
Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.012405/2011-24)
DPS ATV

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos veículos ATV, modelos Outlander e Renegade, encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, 21 (vinte e um) proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir. 78 (setenta e oito) veículos ATV, modelos Outlander e Renegade, 21 (vinte e um) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 57 (cinquenta e sete) veículos. Dos 57 (cinquenta e sete) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 52 (cinquenta e dois) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 26 (vinte e seis) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:



BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerk Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	0	0	0
AL	2	1	1
AM	1	0	1
AP	0	0	0
BA	1	0	1
CE	0	0	0
DF	0	0	0
ES	0	0	0
GO	0	0	0
MA	0	0	0
MG	7	4	3
MS	0	0	0
MT	0	0	0
PA	0	0	0
PB	0	0	0
PE	0	0	0
PI	1	0	1
PR	1	0	1
RJ	7	2	5
RN	0	0	0
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	1	0	1
SC	7	3	4
SE	0	0	0
SP	24	6	18
TO	0	0	0
S/R	26	5	21

S/R* = Unidades sem Registro

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

(I) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

(IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes