

PROJ
Sobre
1 1

ROCQNRRO

BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida Jans Ckrck vtixwIL 230
13069-380, Campinas SP

T 55.19.3113.9600
www.brp.com

Campinas, 1 de julho de 2019.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36
Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.005724/2015-15)
Perda de Fluido da Direção Hidráulica - Risco de perda de controle da direção

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº29.199.922.-O SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº291.502.178.36, vem á presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, 1 da Portaria nº487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos motores de popa Evinrude® E-TEC® G2 74⁰ V6 (3.4 L) modelo AB e AG fabricados em 2014 e 2015 encontra-se em andamento sendo que desde o último relatório encaminhado a este órgão, até a presente data, 24 (vinte e quatro) proprietários dos motores de popa atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos motores de popa, conforme especificado nas tabelas a seguir. 79 (setenta e nove) motores de popa Evinrude® E-TEC® G2 V6 (3.4 L) modelo AB e AG sujeitos ao Recall, 24 (vinte e quatro) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 55 (cinquenta e cinco) motores de popa. Dos 55 (cinquenta e cinco) motores de popa ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 23 (vinte e três) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 56 (cinquenta e seis) motores de popa Evinrude® não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	0	0	0
AL	1	1	0
AM	0	0	0
AP	0	0	0
BA	0	0	0
CE	0	0	0
DF	0	0	0
ES	1	1	0
GO	0	0	0
MA	0	0	0
MG	0	0	0
MS	0	0	0
MT	1	0	1
PA	0	0	0
PB	0	0	0
PE	0	0	0
PI	0	0	0
PR	7	3	4
RJ	2	1	
RN	0	0	0
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	0	0	0
SC	2	0	2
SE	0	0	0
SP	8	7	1
TO	1	0	1
S/R	56	11	45


S/R* = Unidades sem Registro

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

- (1) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;
- (II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;
- (III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.
- (IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


BRP BRASIMOTORSPTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes