

PROT
Sob o nº

ROCO 0

BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James (katk MaxadL 230
13069-380, Cairçmas SP

T 55.19.3113.96(X)
www.brp.com

Campinas, 1 de julho de 2019.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36
Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO N° 08012.000862/2015-08)
Aumento da Temperatura do Motor

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7^º, 1 da Portaria nº487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos veículos Roadster Spyder RT ano/modelo 2012/2013 2013/2013 encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este órgão, até a presente data, 22 (vinte e dois) proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir. 26 (vinte e seis) veículos CAN-AM Spyder, modelos RT, 22 (vinte e dois) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 4 (quatro) veículos. Dos 4 (quatro) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 26 (vinte e seis) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 0 (zero) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autonzadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

BRP Brasil Motorsports Ltda

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida Jarnes Cícnk Maxv11 230
13069-3110, Campiús SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.inp.com

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	0	0	0
AL	0	0	0
AM	0	0	0
AP	0	0	0
BA	0	0	0
CE	0	0	0
DF	1	1	0
ES	0	0	0
GO	0	0	0
MA	0	0	0
MG	1	1	0
MS	0	0	0
MT	0	0	0
PA	0	0	0
PB	0	0	0
PE	2	2	0
PI	0	0	0
PR	0	0	0
RJ	2	2	0
RN	0	0	0
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	5	5	0
SC	2	1	1
SE	0	0	0
SP	13	10	3
TO	0	0	0
SIR	0	0	0

S/R* = Unidades sem Registro

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

(1) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

(IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes