



PROTOKOLO 6160
 REGISTRADO ÀS FLS Nº _____ SOB O Nº _____
 LIVRO Nº _____ HORA _____
 PROCON DE PALMAS/TO 21/08/17
 PROCON/TO
 PROCON/TO
 Palmas-TO

BRP Brasil Motorsports Ltda.
 Rodovia Anhanguera Km 104
 Loteamento Techno Park
 Avenida James Clerk Maxwell, 230
 13069-380, Campinas SP
 Brazil
 T 55 19.3113.9600
 www.brp.com

Campinas, 10 de agosto de 2017.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36
 Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.012411/2011-81)
Capo Sea-Doo

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SF e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos veículos Sea Doo encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, 1192 (um mil e cento e noventa e dois) proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir.

Desde a data de início da campanha, dos 1923 (um mil e novecentos e vinte e três) veículos Sea Doo, 1192 (um mil e cento e noventa e dois) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 731 (setecentos e trinta e um) veículos. Dos 731 (setecentos e trinta e um) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 1740 (um mil e setecentos e quarenta) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 183 (cento e oitenta e três) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

**BRP Brasil Motorsports Ltda.**

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerk Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

| UF | Total | Realizado | Pendente |
|-----|-------|-----------|----------|
| AC | 1 | 0 | 1 |
| AL | 26 | 0 | 26 |
| AM | 604 | 580 | 24 |
| AP | 11 | 0 | 11 |
| BA | 81 | 79 | 2 |
| CE | 49 | 9 | 40 |
| DF | 23 | 2 | 21 |
| ES | 22 | 9 | 13 |
| GO | 74 | 33 | 41 |
| MA | 27 | 2 | 25 |
| MG | 113 | 67 | 46 |
| MS | 0 | 0 | 0 |
| MT | 4 | 4 | 0 |
| PA | 35 | 24 | 11 |
| PB | 5 | 0 | 5 |
| PE | 2 | 1 | 1 |
| PI | 0 | 0 | 0 |
| PR | 102 | 70 | 32 |
| RJ | 72 | 16 | 56 |
| RN | 24 | 10 | 14 |
| RO | 2 | 2 | 0 |
| RR | 1 | 0 | 1 |
| RS | 9 | 7 | 2 |
| SC | 85 | 63 | 22 |
| SE | 0 | 0 | 0 |
| SP | 358 | 151 | 207 |
| TO | 10 | 2 | 8 |
| S/R | 183 | 61 | 122 |

S/R* = Unidades sem Registro

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

- (I) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;
- (II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;
- (III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.
- (IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes