



2 8 JUN 2018

BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104 Loteamento Techno Park Avenida James Clerck Maxwell, 230 13069-380, Campinas SP Brazil T.55, 19,3113,9600 www.bm.com

Campinas, 8 de junho de 2018.

À

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36 Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08000.003419/2018-62)
Possível perda de direção - Eixo de direção dinâmica assistida (DPS) pode se romper - Verificação

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos veículos Can-Am Outlander 450 e 570 ano/modelo 2017 encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, 47 (quarenta e sete) proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização da verificação provisória necessária nos veículos até a liberação do reparo definitivo, conforme especificado nas tabelas a seguir. 245 (duzentos e quarenta e cinco) veículos Can-Am Outlander 450 e 570 ano/modelo 2017 sujeitos ao Recall, 47 (quarenta e sete) deles foram verificados pela BRP BRASIL, estando pendentes de verificação 198 (cento e noventa e oito) veículos. Dos 198 (cento e noventa e oito) veículos ainda não verificados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade 245 (duzentos e quarenta e cinco) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 0 (zero) veículos não verificados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:



## BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104 Loteamento Techno Park Avenida James Clerck Maxwell, 230 13069-380, Campinas SP Brazil T 55:19:3113.9600 www.brp.com

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	2	0	2
AL	0	0	0
AM	1	0	1
AP	0	.0	0
BA	20	13	7
CE	2	0	2
DF	3	0	3
ES	6	4	2
GO	3	2	1
MA	1	0	1
MG	23	7	16
MS	0	0	0
MT	6	0	6
PA	1	0	1
PB	2	0	2
PE	3	0	3
PI	2	0	2
PR	22	9	13
RJ	9	3	6
RN	6	2	4
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	29	0	29
SC	40	0	40
SE	1	0	1
SP	61	7	54
TO	2	0	2
S/R	0	0	0

S/R\* = Unidades sem Registro

## A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

- (I) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha:
- (II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;
- (III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.
- (IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BRP BRASIL MOTOR SPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes