



0 9 MAR 2018 Palmas/TO BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104 Loteamento Techno Park Avenida James Clerck Maxwell, 230 13069-380, Campinas SP Brazil T 55.19.3115.9600 www.brp.com

Campinas, 23 de fevereiro de 2018.

À

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36 Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.003340/2014-79)
SPARK - Possível defeito na coluna de direção ou quidão

Prezados Senhores.

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos veículos Sea Doo encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, 670 (seiscentos e setenta) proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir.

Desde a data de início da campanha, dos 791 (setecentos e noventa e um) veículos Sea Doo, 670 (seiscentos e setenta) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 121 (cento e vinte e um) veículos. Dos 121 (cento e vinte e um) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 207 (duzentos e sete) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 584 (quinhentos e oitenta e quatro) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:



BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104 Loteamento Techno Park Avemida James Clerck Maxwell, 230 13069-380, Campinas SP Brazil T 55.19.3113.9600 www.brp.com

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	0	0	0
AL	0	0	0
AM	0	0	0
AP	0	0	0
BA	0	0	0
CE	5	0	5
DF	4	4	0
ES	3	3	0
GO	32	29	3
MA	3	1	2
MG	15	14	1
MS	.0	0	0
MT	9	2	7
PA	2	0	2
PB	0	0	0
PE	4	4	0
PI	0	0	0
PR	30	27	3
RJ	3	0	3
RN	2	1	1
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	0	0	0
SC	27	25	2
SE	0	0	0
SP	40	24	16
TO	28	27	1
S/R	584	509	75

S/R* = Unidades sem Registro

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

- (I) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;
- (II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;
- (III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.
- (IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos a	adicionais.
--	-------------

Atenciosamente,

BRP BRASIL MOTOR SPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes