

BRP Brasil Motorsports Uda.

Rodovia Anhanguera Km 104
LÁ)te3flftO Techno Park
Avenida James Clerek MaxweR 230
13069-380, Campinas SP
Brai
T 5519.3113.9600
www.brp.com

RO'i QqPROCaNíRO
Sob on° Ir

1 1 JUL 1 2019

Campinas, 1 de julho de 2019.

"21v
03.3" tQ

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36
Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO N° 08012.009592/2012-40)
Grade do Escapamento

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, n° 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG no 29.199.922.-n SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob n°291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7¹, 1 da Portaria n°487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos veículos Commander ano/modelo 2011/2012/2013 encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este órgão, até a presente data, 1 (um) proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir. 211 (duzentos e onze) veículos Commander ano/modelo 2011/2012/2013 sujeitos ao Recall, 1 (um) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 210 (duzentos e dez) veículos. Dos 210 (duzentos e dez) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 109 (cento e nove) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 102 (cento e dois) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

BRP Brasil Motorsports Uda.

Rodovia Anhanguera 1Km 119
Loteanxatto Techno Park
AvehaJa Janxs Clerek Maxwdll, 230
13069-380, Campinas SP
Braz
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

UF	Total	Realizado	Pendente
AO	0	0	0
AL	8	0	8
AM	3	0	3
AP	0	0	0
BA	3	0	3
CE	9	0	9
DF	1	0	1
ES	0	0	0
GO	6	0	6
MA	0	0	0
MG	16	0	16
MS	1	0	1
MT	0	0	0
PA	7	1	6
PB	0	0	0
PE	0	0	0
P1	0	0	0
PR	6	0	6
RJ	6	0	6
RN	0	0	0
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	0	0	0
SC	8	0	8
SE	1	0	1
SP	32	0	32
TO	2	0	2
SIR	102	0	102

SIR*= Unidades sem Registro

A BRP BRASiL esclarece, ainda, que:

(1) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

(IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

1 111

4 1

BRP BRASI,MOTORSPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes