



3

BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerk Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

PROTÓCOLO PROCON/TO
Sob o nº 3989 hrs. ____:____

13 AGO 2019

Palmas, TO
PROTÓCOLO PROCON/TO
Moto 310003-3

Campinas, 29 de julho de 2019.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Tocantins

Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Lt 36
Palmas - TO - CEP: 77.020-024

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 0800 027 200/2019-30)
Caixa térmica de 51 l LinQ™ da Sea-Doo® - Risco de aprisionamento e perigo de sufocamento

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SF e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall da Moto Aquática Fish Pro da marca Sea-Doo®, ano/modelo 2019, fabricadas 12 de julho de 2018 a 16 de abril de 2019 ("Moto Aquática") encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, 0 (zero) proprietários das motos aquáticas atingidas pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização da instalação da nova trava de montagem, conforme especificado nas tabelas a seguir. Das 67 (sessenta e sete) Motos Aquáticas Fish Pro da marca Sea-Doo®, ano/modelo 2019 sujeitos ao Recall, 0 (zero) delas foram instaladas as novas travas de montagem pela BRP BRASIL, estando pendentes de instalação 67 (sessenta e sete) motos aquáticas. Das 67 (sessenta e sete) motos aquáticas ainda não reparadas, somente é possível identificar a localidade daquelas que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 42 (quarenta e dois) estão distribuídas nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. As demais 25 (vinte e cinco) motos aquáticas não reparadas encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:



BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerk Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	0	0	0
AL	1	0	1
AM	1	0	1
AP	0	0	0
BA	1	0	1
CE	0	0	0
DF	1	0	1
ES	2	0	2
GO	2	0	2
MA	1	0	1
MG	3	0	3
MS	1	0	1
MT	1	0	1
PA	1	0	1
PB	0	0	0
PE	0	0	0
PI	0	0	0
PR	3	0	3
RJ	2	0	2
RN	1	0	1
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	1	0	1
SC	8	0	8
SE	1	0	1
SP	8	0	8
TO	3	0	3
S/R	25	0	25

S/R* = Unidades sem Registro

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

- (I) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;
- (II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;
- (III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.
- (IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes