

EIA/RIMA – PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.

VOLUME – II



RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.

VOLUME – II PALMAS DEZEMBRO /2010



Apresentação



APRESENTAÇÃO

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA ora apresentado tem como objetivo propor soluções para atenuar e/ou compensar os impactos ambientais adversos gerados e/ou previsíveis ao sistema ambiental pelas ações de construção, implantação e operacionalização do "Projeto de Implantação de um Aterro Sanitário para Resíduos Sólido, no Município de Porto Nacional - TO", além de propor medidas para manter o equilíbrio ecológico e promover o desenvolvimento sustentável do município de Porto Nacional. O documento atende aos preceitos do Termo de Referência expedido pelo Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS, e da Legislação Ambiental vigente no País, no Estado do Tocantins e no Município de Porto Nacional e Palmas. O documento é composto de 3 (três) volumes, compreendendo:

Volume I – Estudo de Impacto Ambiental (EIA), contendo: Introdução, Identificação do Empreendedor, Diagnóstico Ambiental e Avaliação dos Impactos ambientais, Ambiental Medidas e Mitigadoras, Programa de Acompanhamento e Monitoramento, Legislação Pertinente, Bibliografia e Equipe Técnica.

Volume II – Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

Volume III - Plantas.





SUMÁRIO

۷.	LEGISLAÇAO APLICAVEL	.Erro!	indicador	nao (aetiniao.
	2.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL	.Erro!	Indicador	não (definido.
	2.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL	.Erro!	Indicador	não	definido.
	2.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	.Erro!	Indicador	não (definido.
	2.3.1. Palmas	.Erro!	Indicador	não (definido.
	2.3.2. Porto Nacional	.Erro!	Indicador	não (definido.
3.	EMPREENDIMENTO	.Erro!	Indicador	não (definido.
	3.1. DADOS DO EMPREENDEDOR	.Erro!	Indicador	não (definido.
	3.2. JUSTIFICATIVA	.Erro!	Indicador	não (definido.
	3.3. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS	.Erro!	Indicador	não (definido.
	3.3.1. Tecnologias Empregadas				
	3.3.2. Alternativas de Concepção, de Localização, Tecnológic				
	Indicador não definido.				
	3.3.3. Justificativa da Alternativa Adotada	.Erro!	Indicador	não (definido.
	3.3.4. Alternativa de Concepção e Construtiva				
	3.3.5. Alternativa de Localização				
	3.4. DESCRIÇÃO SUCINTA DO EMPREENDIMENTO				
	3.4.1. Conformação Geométrica do Aterro				
	3.4.2. Estimativa da Vida Útil				
	3.5. DETALHAMENTO DO PROJETO DO ATERRO				
	3.5.1. Planos de Operação e Avanço do Aterro				
	3.5.2. Unidades de apoio				
4	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
٦.	4.1. ÁREAS DE INFLUÊNCIA				
	4.1.1. Área Diretamente Afetada – ADA				
	4.1.2. Área de Influência Direta - AID				
	4.1.3. Área de Influência Indireta - All				
	4.2. MEIO FÍSICO				
	4.2.1. Geomorfologia				
	•				
	4.2.2. Pedologia				
	4.2.3. Geologia				
	4.2.4. Erodibilidade				
	4.2.5. Declividade Natural				
	4.2.6. Hidrologia				
	4.3. MEIO BIÓTICO				
	4.3.1. Flora				
	4.3.2. Fauna				
	4.4. MEIO ANTRÓPICO				
	4.4.1. Porto Nacional				
	4.4.2. Palmas				
_	4.4.3. Situação Atual da Área do Empreendimento				
	IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E/OU AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS				
Αſ	MBIENTAL)				
	5.1. PRINCIPAIS PROVÁVEIS IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVO				
	DE EXECUÇÃO E OPERAÇÃO				
	5.2. PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E MITIGAÇÃO				
		Frrol	Indicador	ทลัก	definido



5.2.1 Medida de Redução das Interferências e Incômodos da Obra na População Erro! Indicador não definido. 5.2.2. Medida de Recuperação e Recomposição Paisagística das Áreas de Empréstimos e Bota-Fora, bem como das Áreas de Jazidas de Material de Recobrimento Erro! 5.2.3. Medida de Controle de Erosão, Recuperação e Recomposição Paisagística dos Taludes e das Áreas de Destinação Final de Resíduos a Céu Aberto que tenha sido Desativada.....Erro! Indicador não definido. 5.2.4. Medida De Minimização dos Impactos Decorrentes da Desapropriação de Imóveis e Remoção da População......Erro! Indicador não definido. 5.2.5. Medidas para Garantir a Qualidade da Água no Corpo Receptor, Especialmente as Alternativas de Tratamento do Percolado, Avaliando sua Eficiência em Relação aos 5.2.6. Medidas de Proteção da Qualidade da Água do Lençol Freático Erro! Indicador não definido. 5.2.7. Medidas e/ou Equipamentos para Controle de Emissões Atmosféricas, Inclusive Odores Erro! Indicador não definido. 5.2.8. Medidas para Prevenção e Controle dos Impactos Associados à Proliferação de Vetores Erro! Indicador não definido. 5.2.9. Medidas para Prevenção de Risco à Saúde Especialmente decorrente do Acondicionamente, Transporte e Disposição Final do Resíduo Patogênico Erro! Indicador não definido. 5.2.10. Medidas e/ou Dispositivo para Prevenção de Acidentes, Especialmente nos Casos de Aterro, Incluindo Faixas de Segurança e Disciplinamento do Uso do Solo no Entorno do Empreendimento Erro! Indicador não definido. 5.2.11. Medidas para Redução dos Impactos na Paisagem Erro! Indicador não definido. 5.3.1. Monitoramento do Sistema de Tratamento de Lixiviado e as Águas Superficiais e

8. ANEXOS Erro! Indicador não definido.



LISTA DE TABELAS

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – vista superior da célula padrão	Erro! Indicador não definido.				
Figura 3.2 – Corte de uma célula	Erro! Indicador não definido.				
Figura 3.3 – Modelo de guarita que pode ser utilizada	Erro! Indicador não definido.				
Figura 3.4 – Geometrização da Rede de Iluminação	Erro! Indicador não definido.				
Figura 3.5 – Ilustração da altura do cinturão verde	Erro! Indicador não definido.				
Figura 3.6 – Refletor para iluminação provisória	Erro! Indicador não definido.				
Figura 4.1 – Localização da área de influência direta	Erro! Indicador não definido.				
Figura 4.2: A fazenda apresenta uma área de pastagem degradada com a resurgência de					
plantas nativas do cerrado em competição com o capim e também a presença de gado Erro!					
Indicador não definido.					



Figura 4.3: Árvores típicas de uma formação de Cerrado Sentido Restrito. Próximo à fita o caule					
de uma planta com a epiderme externa (casca) com evidencias da ocorrência do fogo em anos					
anterioresErro! Indicador não definido.					
Figura 4.4: Árvores típicas de uma formação de Cerrado Sentido Restrito. Próximo à fita o caule					
de uma planta com a epiderme externa (casca) com evidencias da ocorrência do fogo em anos					
anteriores Erro! Indicador não definido.					
Figura 4.5: Árvores típicas de uma formação de Cerrado Sentido Restrito. Próximo à fita o caule					
de uma planta com a epiderme externa (casca) com evidencias da ocorrência do fogo em anos					
anteriores Erro! Indicador não definido.					
Figura 4.6 - Espécies de répteis encontrados na procura ativa com visualização direta Erro!					
Indicador não definido.					
Figuras 4.7A, 4.7B, 4.7C- Espécies de anfíbios encontrados na procura ativa com visualização					
diretaErro! Indicador não definido.					
Figuras 4.8 e 4.9 - Aves registradas ao alvorecer por voltas das 06:15h. Erro! Indicador não					
definido.					
Figuras 4.10A, 4.10B- Registro de ovos de Quero quero na coordenada S 07°87′71.7′ W					
88°32′54.3′ Erro! Indicador não definido.					
Figuras 4.11 A- Fezes de capivara; 4.11 B - Toca de um tatu-galinha; 4.11 C - Pegadas do tatu-					
galinha; 4.11 D - Pegada de um veado catingueiroErro! Indicador não definido.					
Figuras 4.12A, 4.12B, 4.12C, 4.12D- Captura de exemplar macho adulto tatu-galinha, com					
tamanho de 50 cm rastro- caudal, sendo que logo após as medidas foi reintroduzido em seu					
meio natural					
Figura 4.13 - Gambá encontrado morto por cachorros Erro! Indicador não definido.					
Figura 4.14 – Localização da cidade de Palmas no mapa do Brasil (Fonte: Seplan, 2010) Erro!					
Indicador não definido.					
Figura 4.15 - Pastagem presente na área do aterro sanitárioErro! Indicador não definido.					
Figura 4.16 – Imagem do pasto presente na área do aterro sanitário. Erro! Indicador não					
Figura 4.16 – Imagem do pasto presente na área do aterro sanitário. Erro! Indicador não definido.					
definido.					
definido. Figura 4.17 - Mostra a área da reserva Legal					
definido. Figura 4.17 - Mostra a área da reserva Legal Erro! Indicador não definido. Figura 4.18 - Mostra a área da reserva Legal e estrada Erro! Indicador não definido.					
definido. Figura 4.17 - Mostra a área da reserva Legal					



Figura 5.2 – Exemplo de Poço de Monitoramento. Erro! Indicador não definido.

Figura 5.3 – Representação gráfica das técnicas de monitoramento dos gases**Erro!** Indicador não definido.

Figura 5.4 – Equipamento portátil de medição de biogás. Erro! Indicador não definido.

LISTA DE QUADROS

Introdução

1. INTRODUÇÃO