# TERMO DEFINITIVO DE RECEBIMENTO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de DUERÉ– TO, por seus representantes legais abaixo assinados, declara que a obra de **Reforma do POSTO DE SAUDE MÃE BIÁ** ( proposta 13.973.552.0001/18-016 ), situada na Rua Coelho Neto , s/n, Setor Aeroporto, CEP: 77.585-000, Dueré – TO.

Obra executada pela empresa P.P.A Construções EIRELI-ME ( CNPJ; 24.359.682/0001-91 ), tendo como Responsável Técnico pela fiscalização pelo município, o Engenheiro Civil Charllington Borges, Crea 200.190 D-TO, foi concluída plenamente, com período de execução de 31 de Agosto 2019 à 15 de Outubro 2019, conforme Contrato, Projetos, Planilhas, Cronograma, Especificações e Memorial Descritivo.

**DECLARAMOS** ainda o recebimento Final da Obra.

Dueré – TO; 15 de Outubro 2019.

MARIANA DA SILVA COELHO
Gestora Municipal
CPF: 031.422.001-18

CHARLLINGTON BORGES
Responsável pela Fiscalização ( Eng. Civil )
Crea 200.190 D-TO

RECEBEMOS
Em 23/10/19
Hs 16:20
Comissão
TO

# ATESTADO TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de DUERÉ – TO, atesta para fins de recebimento de Certidão de Acervo Técnico, que a empresa P.P.A Construções EIRELI-ME (CNPJ:24.359.682/0001-91),executou os serviços de **Reforma do POSTO DE SAÚDE MÃE BIÁ** ( proposta 13.973.552.0001/18-016 ), situada na Rua Coelho Neto , s/n, Setor Aeroporto, CEP: 77.585-000, Dueré – TO.

A responsabilidade Técnica pela execução da obra foi do Engenheiro Civil PHILIPPE PABLO ARANTES PINHEIRO, CREA nº 241535788-0, atesta ainda que a obra foi concluída plenamente, período de execução de 31 de Agosto 2019 à 15 de Outubro 2019, conforme especificações dos Projetos, Planilhas, Cronograma, e Memorial Descritivo.

Dueré – TO; 15 de OUTUBRO 2019.

MARIANA DA SILVA COELHO
Gestora Municipal
CPF: 031.422.001-18

CHARLLINGTON BORGES
Responsável pela Fiscalização ( Eng. Civil )
Crea 200.190 D-TO

E... E...
23/10/19
Hs 16:20
Comissã
TO